

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА –
ДЕТСКИЙ САД №57 «ПОЧЕМУЧКА»**



ТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №57
/И.В.Захаренко/
«28» января 2019 г

**АКТ
проверки антитеррористической укреплённости
В МБДОУ №57 «Почемучка», корп 2**

Настоящий акт составлен в том, что комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Захаренко Ирина Викторовна - заведующий МБДОУ №57

Члены комиссии:

Быкова Виктория Николаевна – заместитель заведующего по безопасности;

Савелло Екатерина Геннадьевна - заместитель заведующего по ВМР;

Абрамичева Людмила Дмитриевна заместитель заведующего по АХР;

Федорова Евгения Николаевна – завхоз.

Провела проверку состояния территории и здания МБДОУ №57
«Почемучка».

По результатам проверки были сделаны следующие выводы:

№ п/п	Наименование объекта	состояние	Обнаруженные недостатки	Принятые меры	Отметки об исполнении
1	Ограждение территории	удовлетворительное			
2	Подъездные пути	Свободные			
3	Освещение территории	норма			
4	Схемы эвакуации	в наличие			
5	Пути эвакуации	свободные			
6	Выходы на крышу	свободные			
7	Подвальные помещения	свободные, опечатанные			
8	Электрооборудование и электропроводка	удовлетворительное			
9	Соблюдение Пропускного режима	ведется			

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА –
ДЕТСКИЙ САД №57 «ПОЧЕМУЧКА»**

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №57
/И.В.Захаренко/
«28» января 2019 г.



**АКТ
проверки антитеррористической укреплённости
В МБДОУ №57 «Почемучка», корп 1**

Настоящий акт составлен в том, что комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Захаренко Ирина Викторовна - заведующий МБДОУ №57

Члены комиссии:

Быкова Виктория Николаевна – заместитель заведующего по безопасности;

Савелло Екатерина Геннадьевна - заместитель заведующего по ВМР;

Абрамичева Людмила Дмитриевна заместитель заведующего по АХР;

Федорова Евгения Николаевна – завхоз.


Провела проверку состояния территории и здания МБДОУ №57
«Почемучка».

По результатам проверки были сделаны следующие выводы:

№ п/п	Наименование объекта	состояние	Обнаруженные недостатки	Принятые меры	Отметки об исполнении
1	Ограждение территории	удовлетворительное			
2	Подъездные пути	Свободные			
3	Освещение территории	норма			
4	Схемы эвакуации	в наличие			
5	Пути эвакуации	свободные			
6	Выходы на крышу	свободные			
7	Подвальные помещения	свободные, опечатанные			
8	Электрооборудование и электропроводка	удовлетворительное			
9	Соблюдение Пропускного режима	ведется			


10	Ведение отчетности по проверки работы КТС	ведется			
11	Проверка работоспособности КТС	в исправном состоянии			
12	Проверка работоспособности АПС	в исправном состоянии			
13	Система видеонаблюдения	в исправном состоянии			
14	Наличие ключей на посту охраны	в наличие			
15	Ведение документации на посту охраны	ведется			

Председатель комиссии:

 / И.В.Захаренко/

Члены комиссии:

 / В.Н.Быкова/

 / Е.Г.Савелло/

 / Л.Д.Абрамичева/

 / Е.Н.Федорова/


10	Ведение отчетности по проверке работы КТС	ведется			
11	Проверка работоспособности КТС	в исправном состоянии			
12	Проверка работоспособности АПС	в исправном состоянии			
13	Система видеонаблюдения	в исправном состоянии			
14	Наличие ключей на посту охраны	в наличии			
15	Ведение документации на посту охраны	ведется			


Председатель комиссии:

 / И.В.Захаренко/

Члены комиссии:

 / В.Н.Быкова/

 / Е.Г.Савелло/

 / Л.Д.Абрамичева/

 / Е.Н.Федорова/